

Czyszczarki do blach **KD** Do czyszczenia blach perforowanych trzy i czterorantowych Margo Ratio* Margo Ratio L

MARGO RATIO

Czyści blachy perforowane następujących rozmiarów

400 mm (15,8") szer. x 600 mm (23,6") dł. bądź
580 mm (22,8") szer. x 780 mm (30,7") dł. bądź
600 mm (23,6") szer. x 800 mm (31,5") dł.

MARGO RATIO L

Czyści blachy perforowane następujących rozmiarów

580 mm (22,8") szer. x 980 mm (38,6") dł. bądź
600 mm (23,6") szer. x 1000 mm (39,4") dł.



Sposób działania:

Wkładamy blachę perforowaną pionowo do maszyny aż do oporu. Następuje pierwszy proces czyszczenia.

Wysuwamy blachę za pomocą pedału nożnego tak, żeby można ją było wygodnie chwycić. Ma miejsce drugi proces czyszczenia. Czyszczenie odbywa się za pomocą szybko obracających się szczotek nylonowych bez dodatku wody. Czyszczarki do blach perforowanych KD czyszczą zanieczyszczenia blach perforowanych jak np. pył mączny, ziarna itd.

Wydajność:

W zależności od indywidualnej obsługi do 400 blach perforowanych /godz.

Cała obudowa ze stali szlachetnej.

3 lata gwarancji na obudowę i szczotki.

Dane techniczne:

	Margo Ratio	Margo Ratio L
Szer. maszyny	860 mm (33,9")	860 mm (33,9")
Dł. maszyny	520 mm (20,5")	520 mm (20,5")
Wys. maszyny	1030 mm (40,6")	1230 mm (48,4")
Moc silnika 400 V (trójfazowy+ obojętny +uziemienie)	1,1 KW	1,1 KW

Techniczne zmiany zastrzeżone.